



ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม
เรื่อง เงื่อนไขในการอนุญาตให้นำของเสียเคมีวัตถุ (CHEMICAL WASTES)
ที่เป็นวัตถุอันตรายเข้ามาในราชอาณาจักร

ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. 2538 ตามความในมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 โดยระบุให้ของเสียเคมีวัตถุ (CHEMICAL WASTES) เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครอง ต้องได้รับใบอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนจึงจะประกอบกิจการได้ เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล้อม อาศัยอำนาจตามความในข้อ 17 หมวด 3 แห่งกฎกระทรวง (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 กรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงออกประกาศกำหนดเงื่อนไขสำหรับผู้มีความประสงค์ที่จะขอรับใบอนุญาตนำเข้าของเสียเคมีวัตถุเข้ามาในราชอาณาจักร ดังต่อไปนี้

1. ของเสียเคมีวัตถุ (CHEMICAL WASTES) ที่เป็นวัตถุอันตรายจะอนุญาตให้นำเข้าเมื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตของโรงงานเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำเข้ามาเพื่อขายหรือจำหน่าย
2. ต้องนำตัวอย่างของเสียเคมีวัตถุในปริมาณพอสมควรมาแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่พร้อมรูปถ่ายของภาชนะบรรจุ
3. ต้องจัดทำแผนการนำเข้าของของเสียเคมีวัตถุที่ใช้ในแต่ละปี แจ้งต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมในแผนดังกล่าวอย่างน้อยต้องระบุ
 - 3.1 ชื่อของเสียเคมีวัตถุหรือองค์ประกอบทางเคมีและทางฟิสิกส์
 - 3.2 แหล่งต้นกำเนิดและกรรมวิธีการผลิตของโรงงานที่ก่อให้เกิดของเสียเคมีวัตถุ
 - 3.3 กระบวนการผลิตสินค้าของโรงงานที่ใช้ของเสียเคมีวัตถุ และปริมาณที่ใช้ในกระบวนการผลิต
 - 3.4 ชนิดของวัตถุเสริมแต่งก่อนนำของเสียเคมีวัตถุไปใช้ในกระบวนการผลิต
 - 3.5 ชนิดของสินค้าที่ผลิตจากของเสียเคมีวัตถุและปริมาณการผลิต
 - 3.6 ระบบป้องกันสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในการทำงาน
4. ต้องจัดทำระบบกำจัดของเสียที่เกิดจากการนำของเสียเคมีวัตถุมาใช้ในการผลิตสินค้า
5. หากของเสียเคมีวัตถุที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นด้วย ให้นำหลักฐานที่ออกโดยส่วนราชการนั้นมาประกอบการขออนุญาต
6. กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะอนุญาตให้นำเข้าของเสียเคมีวัตถุในปริมาณเท่าที่จำเป็นในการผลิตของโรงงาน ทั้งนี้โดยคำนึงถึงกำลังการผลิตของเครื่องจักรของโรงงานนั้น ๆ
7. กรมโรงงานอุตสาหกรรม จะอนุญาตให้นำเข้าของเสียเคมีวัตถุจากประเทศที่ให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาบาเซลแล้วเท่านั้น
8. ต้องแจ้งข้อมูลหรือแสดงเอกสารเกี่ยวกับของเสียเคมีวัตถุตามที่ได้รับอนุญาตให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนการนำเข้าโดยต้องแจ้งรายละเอียดดังนี้
 - 8.1 ปริมาณที่จะนำเข้า พร้อมวิธีการบรรจุที่แท้จริง
 - 8.2 สำเนาใบอนุญาตส่งออกหรือเอกสารการอนุญาตให้ส่งออกจากประเทศต้นกำเนิด
 - 8.3 หนังสือรับรองแหล่งต้นกำเนิดจากส่วนราชการ หรือสถานทูตของประเทศที่ผลิตของเสียเคมีวัตถุนั้น

- 8.4 หนังสือหรือเอกสารสำหรับกำกับสินค้าที่จะมีการส่งออก
8.5 แจ้งข้อดำเนินการและวันที่ ที่คาดว่าของเสียเคมีวัตถุจะมีถึงพร้อมแสดงหลักฐานหรือ
ข้อมูลในการขนส่ง การเก็บรักษา การทำลาย (ถ้ามี)

ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2539

(นายเทียร เมฆานนท์ชัย)
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2543

(นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 117 ตอนพิเศษ 61 ง ลงวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2543)