

ປະກາສກຮະທຽວອຸຕສາຫກຮຽນ

ເວັ້ງ ກໍານັດໃຫ້ໂຮງຈານທີ່ຕ້ອງມີຮະບນນຳນັ້ນເສີ່ຍຕັ້ງຕິດຕັ້ງເຄື່ອງນົ້ອ
ຫົວໜ້າເຄື່ອງອຸປະກົດພິເສຍແລະເຄື່ອງນູ້ຫົວໜ້າເຄື່ອງອຸປະກົດເພີ່ມເຕີມ

ພ.ສ. ២៥៥៧

ອາສີຍໍານາຈຕາມຄວາມໃນຂ້ອ ១៥ ທີ ແລະ ຂ້ອ ១៥ ທີ (១) ວຽກສອງແຫ່ງກູກຮະທຽວ ລັບນີ້ ២ (ພ.ສ. ២៥៥៥) ອອກຕາມຄວາມໃນພຣະຣາຊບໍ່ຢູ່ຕິໂງຈານ ພ.ສ. ២៥៥៥ ຜຶ່ງແກ້ໄຂເພີ່ມເຕີມໂດຍກູກຮະທຽວ ລັບນີ້ ១១ (ພ.ສ. ២៥៥៥) ອອກຕາມຄວາມໃນພຣະຣາຊບໍ່ຢູ່ຕິໂງຈານ ພ.ສ. ២៥៥៥ ອັນເປັນພຣະຣາຊບໍ່ຢູ່ຕິທີ່ມີບໍ່ຢູ່ຕິບາງປະກາດເກື່ອງກັບການຈຳກັດສີທີ່ແລະເສີ່ງກາພຂອງນຸ້າຄຸລ ຜຶ່ງມາຕາຮາ ២៥ ປະກອບກັນມາຕາຮາ ៣៥ ມາຕາຮາ ៤៥ ແລະ ມາຕາຮາ ៥០ ຂອງຮູ້ຮຽນນູ່ແໜ່ງຮ່າງອານາຈັກໄກຢູ່ບໍ່ຢູ່ຕິໃຫ້ກະທຳໄດ້ໂດຍອາສີຍໍານາຈຕາມບໍ່ຢູ່ຕິແໜ່ງກູກໝາຍ ຮູ້ມັນຕີວ່າການຮະທຽວອຸຕສາຫກຮຽນອອກປະກາສໄວ້ ດັ່ງຕ່ອໄປນີ້

ຂ້ອ ១ ໃຫ້ໂຮງຈານຕາມບໍ່ຢູ່ຕິທ້າຍກູກຮະທຽວ (ພ.ສ. ២៥៥៥) ອອກຕາມຄວາມໃນພຣະຣາຊບໍ່ຢູ່ຕິໂງຈານ ພ.ສ. ២៥៥៥ ທີ່ມີກາຣະບາຍນັ້ນທີ່ອີງຈາກໂຮງຈານ ດັ່ງຕ່ອໄປນີ້

១.១ ໂຮງຈານທີ່ມີປຣິມາຜນໍາທີ່ເກີນກວ່າ ១០,០០០ ລູກນາສກໍມ່ຕຣຕ່ວັນ

ຈົ້າໄປ

១.២ ໂຮງຈານທີ່ມີປຣິມາຜນໍາທີ່ຕັ້ງແຕ່ ៣,០០០ ລູກນາສກໍມ່ຕຣຕ່ວັນ ຈົ້າໄປ ຈນດຶງ ១០,០០០ ລູກນາສກໍມ່ຕຣຕ່ວັນ ຫົວໜ້າເຄື່ອງປຣິມາຜນໍາສກປຣກໃນຮູປ ຂອງປຣິມາຜນໍໂຄດີ່ຈ່າວ່າໄລເຫັນ (Influent BOD Load) ຕັ້ງແຕ່ ៥,០០០ ກິໂໂລກຮັມຕ່ວັນຈົ້າໄປ

ต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษและเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์เพิ่มเติม เพื่อรายงานการระบายน้ำทึบออกจากโรงงานเข้ากับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม เว้นแต่โรงงานที่ไม่มีการระบายน้ำทึบออกจากโรงงานและโรงงานที่มีการนำน้ำทึบไปบำบัดที่โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Waste Treatment Plant) ไม่ต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์ดังกล่าว

ข้อ ๒ ให้โรงงานตามที่กำหนดในข้อ ๑ ต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษและเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้

๒.๑ ติดตั้งเครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำทึบออกจากโรงงานและติดตั้งมาตรัดปริมาณการใช้ไฟฟ้าสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียโดยเครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำทึบออกจากโรงงานและมาตรัดปริมาณการใช้ไฟฟ้าดังกล่าว จะต้องสามารถให้สัญญาณไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของโรงงานเพื่อบันทึกข้อมูลและแสดงข้อมูลย้อนหลังได้อย่างต่อเนื่อง

๒.๒ ติดตั้งเครื่องตรวจวัดค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) และหรือเครื่องตรวจวัดค่าซีโอดี (Chemical Oxygen Demand) ซึ่งวิเคราะห์โดยสูบตัวอย่างน้ำทึบนำมาวัดได้อย่างต่อเนื่อง และวิธีการวิเคราะห์จะต้องเป็นไปตามคู่มือวิเคราะห์น้ำและน้ำเสียของสมาคมสิ่งแวดล้อมประเทศไทย หรือ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ซึ่ง American Public Health Association, American Water Work Association และ Water Environment Federation ของสหรัฐอเมริการ่วมกันกำหนดไว้ด้วย

โรงงานใดจะต้องติดตั้งเครื่องตรวจวัดค่าบีโอดี หรือเครื่องตรวจวัดค่าซีโอดี หรือติดตั้งเครื่องตรวจวัดทั้งสองชนิดดังกล่าว ต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ข้อ ๓ ติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์ปรับเปลี่ยนสัญญาณไฟฟ้าจากเครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำทิ้งออกจากโรงงานและมาตรฐานวัดปริมาณการใช้ไฟฟ้าจากระบบบำบัดน้ำเสีย รวมถึงค่าวิเคราะห์ตามข้อ ๒.๒ เป็นสัญญาณที่สามารถจัดส่งไปได้โดยด้วยระบบเครือข่ายคอมนากมประเพณีต่างๆ เช่น โทรศัพท์ วิทยุ หรือสัญญาณดาวเทียมเพื่อส่งสัญญาณอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาหรือเป็นครั้งคราวตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนดไปยังกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานที่ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนดโดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๓.๑ มีระบบสัญญาณเดือนเม็ดอ่านบีโอดีหรือค่าซีโอดีที่วัดได้เกินกว่าที่กำหนดในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ เกี่ยวกับการกำหนดคุณลักษณะของน้ำทิ้งที่ระบายนอกจากโรงงาน

๓.๒ สามารถส่งสัญญาณไปยังจุดรับสัญญาณ สำหรับระบบบันทึกผลหรือระบบควบคุมที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นผู้จัดเตรียมไว้ภายนอกได้

๓.๓ สามารถต่อเชื่อมและใช้งานกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม

๓.๔ สามารถควบคุมการทำงานจากระบบควบคุมระยะไกล

หน้า ๖

ເລີ່ມ ១២១ ຕອນພິເສຍ ៩៦ ງ

ราชกิจຈານບໍລິສັດ

១៤ ກຣກກູາຄມ ២៥៥៧

ທັງນີ້ ໄທໃຊ້ບັນກັບເມື່ອພັນກຳຫັດທຸກເດືອນ ສໍາຫຼັບການປຶກຕົວ
ເມື່ອພັນກຳຫັດທຸກເດືອນ ປະຊາທິປະໄຕ ៣.១ នັ້ນແຕ່ວັນຄັດຈາກວັນປະກາດໃນ
ຮັບອັນດາຕົວຢ່າງເປົ້າມີຄວາມສັບສົນ

ປະກາດ ໂດ ວັນທີ ២ ກຣກກູາຄມ พ.ສ. ២៥៥៧

ພິນິຈ ຈາຮຸສົມບັດ

ຮັບອັນດາຕົວຢ່າງເປົ້າມີຄວາມສັບສົນ